



INSTALAÇÃO

PASSO A PASSO




1- FIXAÇÃO DA MANTA

Dobre de uma a duas vezes a extremidade da manta e fixe no caibro com grampo ou prego.




2- INSTALAÇÃO DA MANTA

Desenrole a manta no sentido perpendicular aos caibros. Comece de baixo para cima, sobrepondo 10 cm em cada faixa.




ATENÇÃO ⚠

Deve-se respeitar a distância de 5 cm da forração ou laje e também a distância entre a manta e o telhado deixando espaço para circulação de ar.




3- RECORTE NA CUMEEIRA

A cada 40 m² de telhado, faça um recorte na manta de ao menos 30 cm x 5 cm rente à cumeeira para melhor circulação de ar, evitando também a retenção de umidade.




4- FITA ALUMINIZADA

Em toda a sobreposição das mantas utilize as fitas aluminizadas para evitar entrada de poeira e sujeira no telhado.



5- CONTRA-CAIBRO E RIPAMENTO

Instale o contra-caibro e em seguida o ripamento assim que finalizar a cobertura com a manta térmica.



ATENÇÃO ⚠

A cobertura do telhado deve ser feita imediatamente.

BRASFOIL